



- A1 - Источник бесперебойного питания Терлосот-1000 (мод.5)
- X1 - разъем для подключения напряжения сети ~220В, 50Гц.
- X2 - розетка для подключения нагрузки
- X3 - клеммная колодка для подключения внешней АКБ

					ФИАШ.436518.065 МЭ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Источник бесперебойного питания Терлосот-1000 (мод.5) Электромонтажный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.						БАСТИОН		
Утв.								